

写真NO. 1

【路線・箇所名】

・市道八条線・湯沢市上宿成沢踏切

【通学路の状況・危険の内容】

・遮断機がない踏切のため、危険である。

【対策内容】

・遮断機を設置した。



通学路対策箇所図

- - - : 通学路 (学校指定)

● : 要対策箇所

至 湯沢東小学校



写真NO. 2

【路線・箇所名】

- ・東西方面:市道前森嶽ノ下線
- ・南北方向:市道前島元清水線
- ・湯沢市前島山形部品向かいT字路

【通学路の状況・危険の内容】

- ・抜け道として利用する車が多く、児童横断の際の危険がある。

【対策内容】


- ・一時停止線の塗り直しを行った。
- ・パトロール、違反者の取り締まりを強化した。



通学路対策箇所図

--- : 通学路 (学校指定)

● : 要対策箇所



写真NO. 3

【路線・箇所名】

- ・市道佐竹町前森線・湯沢市前森4丁目
- ・両関の裏の道

【通学路の状況・危険の内容】

- ・大きなカーブのため、見通しが非常に悪い。


【対策内容】

- ・ミラーの下に注意喚起のための看板を設置した。




通学路対策箇所図

- : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所



通学路対策箇所図

--- : 通学路 (学校指定)
● : 要対策箇所



写真NO. 4

【路線名・箇所名】

- ・市道表町清水町線
- ・湯沢市清水町4丁目・シモハシ前


【通学路の状況・危険の内容】

- ・交通量が多い場所。
- ・横断歩道が薄くなっている。

【対策内容】

- ・横断歩道の塗り直しを行った。





写真NO. 5

【路線・箇所名】

- ・市道中野々目清水町線
- ・湯沢市岡田町12番 イタリアンレストラン前

【通学路の状況・危険の内容】

- ・交通量が多い場所。
- ・横断歩道が薄くなっている。

【対策内容】


- ・横断歩道の塗り直しを行った。



通学路対策箇所図

--- : 通学路 (学校指定)

● : 要対策箇所



至 湯沢西小学校

写真NO. 6

【路線・箇所名】

- ・市道山手線
- ・湯沢市内館町内町Y字路

【通学路の状況・危険の内容】

- ・交通量が多い場所。
- ・一時停止線が薄くなっている。

【対策内容】

- ・一時停止線の塗り直しを行った。



通学路対策箇所図

- - - : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所

写真NO. 7

【路線・箇所名】

- ・県道西松沢杉沢線
- ・湯沢市愛宕町3丁目西松沢交差点

【通学路の状況・危険の内容】

- ・交通量が多い場所。
- ・横断歩道が薄くなっている。


【対策内容】

- ・横断歩道を塗り直した。



通学路対策箇所図

- - - : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所



写真NO. 8

【路線・箇所名】

・市道西愛宕北3号線 ・湯沢市西愛宕町十字路2箇所

【通学路の状況・危険の内容】

・交通量が多い場所。 ・一時停止線が薄くなっている。

【対策内容】

・一時停止線の塗り直しを行った。



通学路対策箇所図

- - - : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所



写真NO. 9

【路線・箇所名】

- ・県道稲庭関口線
- ・関口地区内

【通学路の状況・危険の内容】

- ・道路両側の白線が全く見えない状況である。

【対策内容】

- ・白線の塗り直しを行った。



至 湯沢西小学校


通学路対策箇所図

- - - : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所



写真NO. 10
【路線・箇所名】
・市道西愛宕北4号線 ・湯沢市西愛宕町10松沢川
【通学路の状況・危険の内容】
・敷地の横に川に降りていく隙間があり、危険である。
【対策内容】
・ロープを設置した。





通学路対策箇所図

- - - : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所

写真NO. 11

【路線・箇所名】

- ・東西方面: 市道旧県道雄勝湯沢線
- ・湯沢市山田二井田萩生田の交差点

【通学路の状況・危険の内容】

- ・横断歩道が薄くなっている。

【対策内容】

- ・横断歩道の塗り直しを行った。



通学路対策箇所図

- - - : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所

写真NO. 12

【路線・箇所名】

- ・東西方面: 市道環状2号線
- ・南方方面: 市道中屋敷白山神社線
- ・湯沢市中屋敷

【通学路の状況・危険の内容】


- ・側溝と柵との接続部分に児童がつまづく程度の隙間があり危険である。

【対策内容】

- ・縞鋼板を撤去し、コンクリートを打設し、隙間を埋めた。




至 山田小学校



通学路対策箇所図

- - - : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所



写真NO. 14

【路線・箇所名】

- ・市道沢梨台下菅生線 ・市道宮田線
- ・皆瀬沢梨台・菅生橋西側のガードレール

【通学路の状況・危険の内容】

- ・道路脇の川の下に下る崖に面した箇所のガードレールが曲がっていたり、ロープが張られているにとどまっていたりするため、危険である。

【対策内容】

- ・ガードパイプの設置及びロープの締め直しを行った。



通学路対策箇所図

- - - : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所



地理院地図(電子国土Web)を加工して作成

写真NO. 15

【路線・箇所名】

- ・県道稲庭高松線
- ・皆瀬新処横断歩道

【通学路の状況・危険の内容】

- ・横断歩道の白線が薄くなっている。


【対策内容】

- ・横断歩道の塗り直しを行った。



通学路対策箇所図

- - - : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所



地理院地図(電子国土Web)を加工して作成

写真NO. 16

【路線・箇所名】

- ・南北方面: 稲庭バイパス
- ・東西方面: 市道沢梨台藤倉線
- ・皆瀬仏師ヶ沢の工事中の稲庭バイパス十字路(現在はT字路)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・10月下旬にバイパスが開通する予定であり、交通量の増加が予想される。信号(最低でも押しボタン付き信号機)を設置してもらいたい。

【対策内容】

- ・横断歩道を2箇所設置した。

