

写真 N.O. 2

【路線・簡所名】

- ・市道万石橋小豆田橋
 - ・湯沢市万石 湯沢西小学校前道路

【通学路の状況・危険の内容】


- ・登校時、交通量が多い。スピードを出す車が多いため、ゾーン30の看板を設置して欲しい。

・白線が薄くな

- ### 【対策内容】



2025/06/06



写真NO. 3
【路線・箇所名】


- ・千石大橋下側4号線
- ・湯沢市小豆田 東北労金横

【通学路の状況・危険の内容】

- ・多くの児童生徒が通学路として利用しているが、白線のみで横断歩道がなく、児童生徒が横断する際に危険であるため、横断歩道の設置を望む。


【対策内容】

- ・横断指導線を設置した。




通学路対策箇所図

----- : 通学路（学校指定）
● : 要対策箇所



通学路対策箇所図



写真NO. 4

【路線名・箇所名】

・国道398号線

・湯沢市前森2丁目 国道398号線
湯沢保育園前横断歩道


【通学路の状況・危険の内容】

・横断歩道を渡る児童がいるが、白線が消えてほとんど見えないため、白線の塗り直しを望む。

【対策内容】

・現在の横断歩道から西側へ移設した。





写真NO. 5

【路線・箇所名】

- ・市道大島森合線

- ・大島交差点

【通学路の状況・危険の内容】

- ・夜間は人通りが少なく、街灯の設置を望む。


【対策内容】

- ・防犯灯の適性設置を考慮し、防犯灯を設置する。



通学路対策箇所図

----- : 通学路（学校指定）
● : 要対策箇所



写真NO. 6

【路線・箇所名】

- ・県道川連増田平鹿線

- ・湯沢市駒形町八面の通学路

【通学路の状況・危険の内容】

- ・グリーンベルトを設置しているが、道が狭いので、子どもたちが道路すれすれの状態で通行している。傘を差すとさらに危険である。道路拡充などの対応を望む。

【対策内容】

- ・現在、八面地区のバイパス化に向けて事業を実施中。バイパス完成後は、交通量の減少が見込まれる。

