

# 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・道路管理者
- ・警察署

1

(市道前森嶽ノ下線)

【改善前】歩道内に段差があり、転倒等の危険がある。



【改善後】一部段差解消に向けた舗装処理



湯沢東小学校

文

道路も歩道も狭く、交通量も多い。冬期間はさらに狭くなり危険である。

(No.2)



<対策メニュー>

令和3年度までに道路拡幅予定。歩道幅3.5m確保予定。

— : 通学路 (学校指定)


● : 要対策箇所



# 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・ 教育委員会、小学校
- ・ 道路管理者
- ・ 警察署



3

### (関口堤前十字路)

【改善前】市道から県道にかけて上り坂で、見通しが悪い。



【改善後】カーブミラーの増設（ダブルミラー化）



- - - : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所



# 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】


- ・教育委員会、小学校
- ・道路管理者
- ・警察署

歩道の幅は広いが、特に冬期間は強風が吹く箇所であり、児童が風にあおられて歩道脇の水路に転落する危険がある。(No.6)



## <対策メニュー>

防雪柵を令和3年度に設置できるように事業を進めている。



5

(土生原の旧道とバイパスの交差点)

【改善前】交通量が多く十字路の横断が危険。一時停止義務が分かりづらい。



【改善後】路面に「止まれ」等の表示を塗り直し。当該交差点4方向に、これまでよりも一回り大きい看板設置。



4

(関口堤前十字路)

【改善前】水はけが悪く、雨が降ると水が溜まり、歩行が困難になる。



【改善後】排水用の穴を開ける工事を実施。



--- : 通学路 (学校指定)

● : 要対策箇所



# 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・道路管理者
- ・警察署



7

(酒蒔橋)

【改善前】橋の幅が狭く、歩行者と通行車両との距離が近く危険である。



【改善後】路面にドットラインを塗装し、酒蒔橋東西両側に啓発看板を設置。



- - - : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所