

湯沢市内通学路の対策箇所一覧表

【三梨小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	写真No
国道398号	湯沢市三梨町下宿25番4、52番1、339番付近と菅クリニック付近	稲川総合支所方面から南側へ来ると、小松谷会館付近で歩道がなくなり、路側帯が狭くなる。その後直線道路となり、車がスピードを緩めない危険であるため、注意を促すことができるよう、道路に色を付ける等の対策が必要である。	・スーパーマーケットよねやから菅クリニック間のカーブについてグリーンベルトとドットライン・センターラインを設置	秋田県 湯沢警察署	1
			・周辺の色速度規制の標識修繕等の実施		
市道宮田羽竜東線	湯沢市三梨町宮田下川原238番2付近の道路	清水小屋橋を宮田方面に向かい、十字路の右にある舗装道路が、付近の児童・生徒の通学路となっていて、民家が少なく上に街灯も設置されていないことから、夕方以降は大変暗く危険な状態であり、街灯の設置が必要である。	・市道脇に建柱している柱に防犯灯を2基設置	湯沢市	2

【駒形小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	写真No
市道大門東福寺線	市道大門東福寺線・三又の三叉路	現在カーブミラーが設置されているが、ミラーの脇の木の枝が鏡に被さっており、東福寺方面が見えない。ミラー脇の木の枝を剪定が必要である。	・カーブミラーのサイズを大きく変更（800から1000へ） ・カーブミラーを遮る木の剪定の実施	湯沢市 駒形小学校	3
市道東福寺北1号線	東福寺内田～東福寺森下間の駒形黒沢川添いの道路	通学路の道幅が狭い上、一定区間は川沿いにガードレールが設置されていない。河川側と反対は、生け垣や立木が茂っており、児童が車をやり過ごす時に非常に危険を感じる状況である。	・河川堤防道路の通学路で、ガードレール等の設置対応できない箇所であり、安全な通学路への変更を実施	駒形小学校	4

【雄勝小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	写真No
市道寺沢線	湯沢市雄勝町横堀の水路	水路に蓋がない。水路に落ちないように柵や蓋などの設置が必要である。	・水路管理について地域の方と検討	湯沢市	5

【皆瀬小・中学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	写真No
国道398号	皆瀬地区に新しくできた国道398号沿いの道路	仏師ヶ沢から下る坂と新しい道路の接する所。止まれの標識が必要である。	・道路新設（市道）に伴い旧道路の使用頻度が低くなるが、登下校時の巡回の強化が必要	湯沢警察署	6

【湯沢西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	写真No
千石町大橋下の人道トンネル	千石町大橋下の人道トンネル付近	過去に不審者事案が数件起きているので、見通しをよくするため草刈りや清掃、そして巡回の強化が必要である。	・トンネル内の清掃及び付近の草刈りを実施	秋田県 湯沢西小学校	7
			・巡回の強化	湯沢警察署	
市道西愛宕町北4号線付近	西愛宕町1～3番地 松沢川沿い	松沢街区公園に連れて行こうとする不審者事案が発生している。空き地等の草刈りと、市の管理公園になる休憩所内の整備（波トタン除去）が必要である。	・周辺の草刈りと休憩場所の死角除去（波トタン）を実施	湯沢市	8

【湯沢南中学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	写真No
市道大門線	南中から三関方面へ向かう途中の国道13号交差点	過去に不審者が出現しているので、見通しをよくするためトンネル脇（市道・民家）の草刈りが必要である。	・国道13号交差点のり面の草刈り ・市管理地と私有地の草刈り	国土交通省 湯沢市	9

【通学路安全推進会議メンバー】 国土交通省湯沢河川国道事務所湯沢国道維持出張所、秋田県雄勝地域振興局建設部、湯沢警察署、湯沢市建設部建設課、湯沢市くらしの相談課、湯沢市校長会、湯沢市教育委員会