

令和6年度 湯沢市内通学路の対策箇所一覧表

【湯沢東小学校・湯沢北中学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容		事業主体	写真No
成沢八条線	湯沢市上宿 成沢踏切	・遮断機がない踏切のため、危険である。	・今年度中(冬前)に遮断機を設置する。	〈対策済〉	市建設課	1
東西方面:市道前森嶽ノ下線 南北方向:市道前島元清水線	湯沢市前島 山形部品向かいT字路	・抜け道として利用する車が多く、児童横断の際の危険がある。	・一時停止線の塗り直しを行う。 ・パトロール、違反者の取り締まりを強化する。	〈対策済〉	市環境共生課 湯沢警察署	2
市道佐竹町前森線	湯沢市前森4丁目 両関の裏の道	・大きなカーブのため、見通しが非常に悪い。	・ミラーの下に注意喚起のための看板を設置する。	〈対策済〉	湯沢警察署	3

【湯沢西小学校・湯沢南中学校】

市道表町清水町線	湯沢市清水町4丁目 シモハシ前	・交通量が多い場所。横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直しを行う。	〈対策済〉	湯沢警察署	4
市道中野々目清水町線	湯沢市岡田町12番 イタリアンレストラン前	・交通量が多い場所。横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直しを行う。	〈対策済〉	湯沢警察署	5
市道山手線	湯沢市内舘町 内町Y字路	・交通量が多い場所。一時停止線が薄くなっている。	・一時停止線の塗り直しを行う。	〈対策済〉	湯沢警察署	6
県道西松沢杉沢線	湯沢市愛宕町3丁目 西松沢交差点	・交通量が多い場所。横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直しを行う。	〈対策済〉	湯沢警察署	7
市道西愛宕北3号線	湯沢市西愛宕町内 十字路2力所	・交通量が多い場所。一時停止線が薄くなっている。	・一時停止線の塗り直しを行う。	〈対策済〉	湯沢警察署	8
県道稲庭関口線	県道稲庭関口線 関口地区内	・道路両側の白線が全く見えない状況である。	・白線の塗り直しを行う。	〈対策済〉	雄勝建設部 保全環境課	9
市道西愛宕北4号線	湯沢市西愛宕町10 松沢川	・敷地の横に川に降りていく隙間があり、危険である。	・ロープを設置する。	〈対策済〉	市建設課	10

【山田小学校・山田中学校】

東西方面:市道旧県道雄勝湯沢線	湯沢市山田二井田萩生田の交差点	・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直しを行う。	〈対策済〉	湯沢警察署	11
東西方面:市道環状2号線 南方方面:市道中屋敷白山神社線	湯沢市中屋敷	・側溝と柵との接続部分に児童がつまづく程度の隙間があり危険である。	・縞鋼板を撤去し、コンクリートを打設し、隙間を埋める。	〈対策済〉	市建設課	12

【稲川小学校・稲川中学校】

南北方面:市道下平城線 東方面:市道稲川分署南線 西方面:大館東10号線	湯沢市川連町東町付近の十字路	・設置されている柵が斜めになっている。三梨からの合流地点であり、小学校の登校と重なった場合は、止まって待機することがあるため、柵が不安定だと危険である。	・柵を修理する。	〈対策済〉	市建設課	13
--	----------------	--	----------	-------	------	----

【皆瀬小学校・皆瀬中学校】

市道沢梨台下菅生線 市道宮田線	皆瀬沢梨台 菅生橋西側のガードレール	・道路脇の川に下る崖に面した箇所の簡易ガードレールが曲がっていたり、ロープが張られているにとどまっていたりするため、危険である。	・ガードパイプの設置及びロープの締め直しを行う。	〈対策済〉	市建設課	14
県道稲庭高松線	皆瀬新処 横断歩道	・横断歩道の白線が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直しを行う。	〈対策済〉	湯沢警察署	15
南北方面:稲庭バイパス 東西方面:市道沢梨台藤倉線	皆瀬仏師ヶ沢の工事中の稲庭バイパス十字路(現在は丁字路)	・10月下旬にバイパスが開通しており、交通量の増加が予想される。信号(最低でも押しボタン信号)を設置してもらいたい。	・横断歩道を2箇所設置する。	〈対策済〉	湯沢警察署	16

【通学路安全推進会議メンバー】 国土交通省湯沢河川国道事務所湯沢国道維持出張所、秋田県雄勝地域振興局建設部、湯沢警察署、湯沢市建設部建設課、湯沢市環境共生課、湯沢市校長会、湯沢市教育委員会